

FIG. 1




FIG. 2




FIG. 3




FIG. 4

206270" 82/6500T

10059728.012902




FIG. 5




FIG. 6

206210" 8226500T

206270 82765007

4/7

Locate the teeth on wires:





FIG. 7A

## LOCATE THE UPPER AND LOWER WIRES:



\* - if required mandibular distalization > 4mm then  
molar movement is not possible

FIG. 7B




FIG. 8




FIG. 9




FIG. 10




FIG. 11